





Világörökségi védelem

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3256	Ungvár pincék Kazinczy utca ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 4 ha		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: pinceágak, pincejárati építmények, kőfalazatok, párkányok, hrsz szerint rácskapuk, pinceszellőzők nagy lombkoronájú fák, cserjék – növényállomány elsősorban dió, gyümölcsfa pinceterület belső úthálózata – elemes kőburkolat
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Világörökségi védelem JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	PINCE ELHELYEKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3256 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék/ JAVASLATOK: terület érték, helyrajzi szám szerinti lehatárolásuk, ki kell gyűjteni az érintett hrsz-eket és a határoló terület hrsz-eit




Jelentős helyi védelmet igénylő területek


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
<p>HRSZ:</p>	<p>Zsolyomkai pincesor</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: patak szárazon rakott mederfala egyes borház bejáratok, ablakok, rácsozatok, tetőhéjazatok</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: <i>Jelentős helyi védelem</i> JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: Vinyicai borház, fürdő védelembe vonása kigyűjteni hrsz-ként, határoló területek hrsz-eit is</p>
			


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ:	<p>Fasor úti fasor</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: faállomány</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Jelentős helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:</p> <p>...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: fajok meghatározása, kora, fenntartása védelem kiterjesztése a Fasor úti házsorra is egyedi értékelés alapján védelem az együttesre hrsz-alapján a főbb karakterjegyekre</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ:	<p>Kossuth úti izraelita kegyeleti park</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kegyeleti park síremlékei, a kerítésvonalon belüli terület</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Jelentős helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: kerítésvonalak ápolása, közötté lévő zöldterület fenntartása, ápolása</p>




Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 99-2310	<p>Szárhegy – Magyar Kálvária</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: Magyar Kálvária kapu 14 stáció Országzászló Szent István kápolna</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Jelentős helyi védelem</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		<p>JAVASLATOK: stációk fenntartása, állagvédelme útfelület frissítése zúzalék szórással</p>





Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 0177/15	Várhegyi várrom ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: leírás
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: <i>Jelentős helyi védelem</i> JAVASOLT VÉDETTSÉG: Műemléki védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: feltárás alatt		JAVASLATOK: frissítés Ringer István régészeti feltárása szerint






Településképi jelentőségű épületek és épületcsoportok

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1737/1	Pataki u. 21. Egyházi Szeretetotthon ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i> JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1862/2	Pataki u. 28. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i> JAVASLATOK: ...


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2856	Petőfi utca 9. Általános Iskola ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: Az épület sarkon átforduló tömege Petőfi utcai homlokzata, tetőidoma, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...





Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1723/3	Fasor 18. Bortemplom + pincék ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: tömeg, tetőidom, homlokzatok, homlokzattagozatok, nyílászárók, homlokzatképzések, erkélykorlát, egyedi üvegtégla betét a főbejárat mellett
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: rekonstrukció



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1961/3	Boglyoska utca 3. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2789	Kossuth u. 2. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1677	Dohány u. 1-3. Dohánygyár irodaház és víztorony ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...




Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2788	Kossuth u. 4. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2395	Kossuth u. 18. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1644	<p>Kossuth u. 31.</p> <p>kollégium épületén levő szoborcsoport</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELLENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: .	<p>Esze Tamás u. 1.</p> <p>lakóház</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELLENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 290, 291, 294, 295, 299, 300, 305, 306, 309, 310, 315-317, 322-325, 331-338	Kazinczy u. 12-52. intézmények, lakoházak ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épületek tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű épületcsoport JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2926, 2927, 2931-2933, 2937, 2938, 2942-2944, 2949, 2951, 2952, 2955, 2961	Kazinczy 13-47. intézmények, lakóházak ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épületek tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTESÉG: Településképi jelentőségű épületcsoport JAVASOLT VÉDETTESÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	Fotó, manuálé, felszerkesztett rajz készült: 2931/1 Fotók készültek: 2943, 2952
			JAVASLATOK: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2710	Esze Tamás u. 2. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2727/1	Esze Tamás u. 18. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2595/1	Esze Tamás u. 26.? volt tűzoltótorony ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2799	Esze Tamás u. 33. Evangélikus templom ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2753	Esze Tamás u. 39. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2563	Esze Tamás u. 50. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1339, 1340	Munkácsy u. 10-12. lakóházak ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1754/25	MÁV felvételi épület ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: 2008		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ... HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG DÍJ 2010 ELISMERŐ OKLEVELEK NYERT

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 454?	Móricz Zsigmond u. 17. Kossuth-ház lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...





Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3036	Mártírok útja 17. Tokaj Kereskedőház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ... ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ NOLL TAMÁS YBL DÍJAS ÉPÍTÉSZ



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3019	Mártírok útja 9. Erzsébet Kórház – Kp.-i épület ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, kiemelt építészeti részletei
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	PINCE ELHELYEKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	Fotók, manuálék, felszerkesztett rajz a főbejáratról készült JAVASLATOK: ...






Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: .	Deák utca 12. Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3547	Sátoraljaújhely - Rudabányácska Bányácska u. 74. Görögkatolikus Paróchia ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3547 hrsz 1-3 mellékletében /felmérési, felújítási terv/ JAVASLATOK: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3550	<p>Sátorlajújhely - Rudabányácska Bányácska u. 76/a.</p> <p>Magtár és önálló pince</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 3550 hrsz 1-3 mellékletében /felmérési, felújítási terv/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>
HRSZ: 2943	<p>Kazinczy u. 33.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, ablakkeretek, párkányok</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2952	<p>Kazinczy u. 41.</p> <p>• ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, faragott díszítésű fa ablakok, szárnyak</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2961	<p>Kazinczy u. 47.</p> <p>• ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3181	Kazinczy Ferenc u. 65. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantika		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, tetőfedés, a fő homlokzatokon lévő vakolatarchitektúra, nyílások, vakolatok színezése
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...
HRSZ: 468	Posta köz 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes nyeregtetős épület, saroktelken zárt sorú beépítéssel		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: páros pilasztertagolású vakolat architektúra, fakapu vakolat architektúra, fakapu, kovacsoltvas betéttel, nyílászárók színe
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 474	<p>Jókai utca 9.</p> <p>• ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói, barokk jellegű töredékek</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 479	<p>Kazinczy utca 6.</p> <p>• ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, pártázat, egyedi ablakosztás öntöttvas kerékvető, faragott oromdíz - kaptár</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 479 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kerékvetőről és a kaptárdíszről/</p> <p>JAVASLATOK: öntöttvas kerékvető kiemelése a járdából</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2920	<p>Kazinczy utca 9.</p> <p>• ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, tagozatai, nyílászárói egyedi homlokzat, homlokzat tagolása, pilaszterek</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTISÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTISÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELJÚTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 335	<p>Kazinczy utca 18.</p> <p>lakóház</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet, tetőtér beépítetlen utcával párhuzamos nyeregtető zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege homlokzati vakolatdíszek, tagozatok fa kapu timpanonos díszítéssel, kovácsoltvas betéttel felvételre javasolhatók ablaknyílásai, vakolattagozatai egyedi nyílászervezések településképi jelentőségűek</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTISÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTISÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELJÚTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 335 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2787/1	<p>Kossuth Lajos u. 6.</p> <p>lakóház</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet utcával párhuzamos nyeregtető</p>	 	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, vakolatdíszek, belső udvari tornác, öntöttvas kerítéskapu pártázat, egyedi ablakosztás</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2787/1 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kovácsoltvas kerítéskapuról/</p> <p>JAVASLATOK: belső tornác felvételre javasolt utcai homlokzat felvételre javasolt</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2471	<p>Ady Endre utca 16.</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>	 	<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói vakolattagozatos oszlop, oszlopos ablakbéllet</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: ...</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2471 hrsz 1 mellékletében /manuálék a főhomlokzatról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2472	<p>Ady Endre utca 18.</p> <p>• ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói vakolattagozatos oszlop, oszlopos ablakbéllet</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2472 hrsz 1 mellékletében /manuálék a főhomlokzatról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>
HRSZ: 2408	<p>Várhegy u.</p> <p>Vízmű építmény</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 1906</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2408 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék az épületről, homlokzatokról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 10675	Májuskút u. 64. Kovács-villa ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, homlokzattagozatok, nyílászárók, erkélymellvéd Májuskút úti óriás fenyők
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005. augusztus UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: .	Magas-hegyi középállomás turistaház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 4138?	Sátoraljaújhely-Széphalom Temető utca 2. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, nyílászárói utcai homlokzati vakolatarchitektúra
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1248-1252, 1264	Rákóczi u. 18-26 – Vasvári Pál u. sarok lakóházcsoport ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, tetőidoma, homlokzatai, tagozatai, nyílászárói
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1248 hrsz 1 mellékletében JAVASLATOK: ...


Helyi védelem épületek egyedi építészeti elemeire


fa és kovácsoltvas valamint egyedi lakatosszerkezetű kapuk, kapualjak vakolatarchitektúrái, kapualjak kőkeretezései


Sorszám: 1.	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2741	Esze Tamás 24. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos lakóház zárt sorú beépítés	  	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az épület tömege, cserépfedés héjazata ácsbokban deszkabetétes kapu, a kapuszárnyak feletti tokosztó és a szemöldök gerenda között szellőző mező függőleges fapálcázattal, kapuvasalatok külső belső oldalon egyaránt felvételre javasolhatók ablaknyílásai felújítás során a kapu színét a jelenleginek megfelelő színben kell elkészíteni, nyílászáróin egységes színhasználat javasolt
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004. július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1695	Fasor 5. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: ... UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1703	Fasor 17. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, fakapu
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1332	Hajnal utca 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes ház		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: ácstokban deszkabetétes kapu felújítás során a kapu színét a jelenleginek megfelelő színben kell elkészíteni, nyílászáróin egységes színhasználat javasolt
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1293/3	<p>Hajnal utca 10.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1293/3 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1393	<p>Hősök tere 7.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: homlokzati tagozatok, díszítések, kocsiathajtó és díszítései, lépcsőház, márvány lépcsőfokokkal, faragott márvány korlátoszlopokkal, kovácsoltvas kapuval és korlátelemekekkel</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: Nem ismert</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1393 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a lépcsőházzal/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 491	<p>Jókai Mór utca 4.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zártosuló beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, nyílászoruzetezése, fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 491 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 488	<p>Jókai utca 6.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu – már nincs meg</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 488 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2830	<p>József Attila utca 4.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zártosú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, fakapu</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELJÚÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2830 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2895	<p>Kazinczy Ferenc út 3.</p> <p>I... ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, ennek vakolattagozatai, díszítései, az itt található fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: ...</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: ...</p> <p>UTOLSÓ FELJÚÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2895 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kocsiáthajtóról és a benne lévő fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 479	Kazinczy Ferenc u. 6. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: öntöttvas kerékvető, faragott oromdíz - kaptár pártázat, egyedi ablakosztás
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...
HRSZ: 470	Kazinczy Ferenc utca 10. posta ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, öntöttvas betéttel, öntöttvas kerékvető
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2962/5	<p>Kazinczy Ferenc u. 17.</p> <p>lakóház, bolt ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege faragott díszes kőkeret</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELJÚTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2962/5 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: meglévő kapu cseréje a kőkerethez illeszkedőre</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 335	<p>Kazinczy utca 18.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet, tetőtér beépítetlen utcával párhuzamos nyeregtető zárt sorú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege homlokzati vakolatdíszek, tagozatok fa kapu timpanonos díszítéssel, kovácsoltvas betéttel felvételre javasolhatók ablaknyílásai, vakolattagozatai egyedi nyíláskeretezések településképi jelentőségűek</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire Településképi jelentőségű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELJÚTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 335 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2931/1	Kazinczy Ferenc u. 19. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zártosú beépítés		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, vakolattagozatok, díszes timpanonos fakapu, kőkeret, kő kerékvető
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 323	Kazinczy Ferenc u. 28. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, kovácsoltvas betéttel
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2787/1	Kossuth Lajos u. 6. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: fsz+1emelet utcával párhuzamos nyeregtető		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, vakolatdíszek, belső udvari tornác, öntöttvas kerítéskapu pártázat, egyedi ablakkeretezés
			JELENLEGI VÉDETTESÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire Településképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTESÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1656	Kossuth Lajos u. 35. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: vakolattagozat, oszlopfejezet
			JELENLEGI VÉDETTESÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTESÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3019	Mártírok útja 6. kórház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: vakolatarchitektúra, fakapu, kovácsoltvas betét
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 468	Posta köz 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes nyeregtetős épület, saroktelken zárt sorú beépítéssel		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: Vakolatarchitektúra, fakapu, kovácsoltvas betéttel, nyílászárók színe
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 485	Rákóczi Ferenc u. 5. bolt ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fa portálkeretezés
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 485 hrsz 1-3 mellékletében JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 486	Rákóczi u. 7. bolt ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fa portálkeretezés
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 486 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/ JAVASLATOK: ...





Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 498	Rákóczi Ferenc utca 15. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: fakapu, kovácsoltvas betéttel
	JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 498 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/ JAVASLATOK: ...




Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1864	<p>Rákóczi Ferenc út 18.</p> <p>lakóház, iroda ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: földszintes, nyeregtetős, hosszhomlokzatos ház, zártosú beépítés</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: épület tömege, kőkeret</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELJÚÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1864 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról és a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2835/2	<p>Széchenyi tér 2.</p> <p>étterem ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: ...</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, kőkeret, fakapu</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELJÚÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2835/2 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról és a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1323	<p>Széchenyi tér 11.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kovácsoltvas erkély</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Helyi védelem az épület egyedi építészeti elemeire</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 1323 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kovácsoltvas erkélykorlátról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sátoraljaújhely műemlékei és műemlék jellegű épületei a műemlékjegyzék szerint


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 448	<p>Deák utca</p> <p>Pálos-piarista kolostor és templom környezete</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p> <p>A volt pálos-piarista kolostor és templom műemléki környezete, növényzete, környező házak léptéke</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemléki környezet</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>
HRSZ: 448/3	<p>Deák u. 14.</p> <p>R.k., volt pálos-piarista templom</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora gótikus, 14. sz.-i eredetű, barokk, 18. sz.-i átépítéssel. berendezés: fő- és mellékoltárok, szószék, barokk, 18. sz. első fele, orgonakarzaton festett stallumok, 18. sz. eleje a stukkódíszes oldalkápolnában kőszobrok, barokk, 18. sz.</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p> <p>Védendő érték a templom tömege, nyílászárói, anyagai, részletei, színvilága</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON:</p>	

	JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA:		<i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:		Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 448/4	Deák u. 14. Piarista diákokthon, volt pálos-piarista rendház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: középkori eredetű, gótikus részletekkel, barokk, 17-18. sz. déli homlokzatán, architektonikus díszítőfestés, 18. sz. az ebédlőterem intarziás falambériája, tálalószekrényei és ajtó, barokk, 1807.			VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: rendház tömege, nyílászárói, anyagai, részletei, színvilága
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:		Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1263	Dózsa György u. 11. Egykori városháza ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: klasszicista, eklektikus átépítéssel 1827			VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:

JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
			...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2731	Esze Tamás u. 22. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk, 18. sz.	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2582	Esze Tamás u. 28. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
			...

JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...
			...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2793	Hősök tere 10. Volt Walbott-kastély ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk, 18. sz. átépítve ma öregek napközi otthona		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
			JAVASLATOK: ...
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2897	Kazinczy u. 1. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantikus, 1860 körül		Védendő értékek:
			JELLENLEGI VÉDETSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...





Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 483	Kazinczy u. 2. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantikus, 1860 körül		Védendő értékek:
			JELLENLEGI VÉDETSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 478/1	Kazinczy u. 8. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantikus-eklektikus, 1860 körül		Védendő értékek:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 338	Kazinczy u. 12. iskola ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Kazinczy utca és a Posta köz sarkán Eklektikus, 1880 körül		Védendő értékek:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 332, 333/1, 333/2	<p>Kazinczy Ferenc u. 20.</p> <p>lakóház</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: késő eklektikus, 1880 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: homlokzat vakolatarchitektúra, öntöttvas kerékvető, kocsíáthajtó és vakolattagozatai, lépcsőház, annak öntöttvas korlátelemei</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék/műemlék jellegű épület</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004/2005 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 332 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról, a kocsíáthajtóról és a lépcsőházzal/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3193/13	<p>Kazinczy u. 77.</p> <p>borpince</p> <p>ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: 19. sz. első fele</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2868	<p>Kossuth Lajos tér. 4.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: eklektikus, 1880 körül</p>		<p>Védendő értékek: fakapu, kovácsoltvas betéttel</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék/műemlék jellegű épület</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2868 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>
HRSZ: 1292/3	<p>Kossuth tér 5.</p> <p>városi tanácsház és levéltár volt megyeháza ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk, 1758-1761 megújítva 1831-ben levéltár faberendezése a 19. sz. első feléből származik.</p>		<p>Védendő értékek:</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2866	<p>Kossuth Lajos tér 8.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1860 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: faragott kőkeret</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék/műemlék jellegű épület</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2866 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2863	<p>Kossuth tér 10.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1860 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2860	<p>Kossuth tér 14.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, kőkeret, pincelejárát kovácsoltvas ajtaja, függőfolyosó az udvarban</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék/műemlék jellegű épület</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>van</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2860 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kőkeretről, a kocsiáthajtóról és a pincelejárát ajtajáról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2859	<p>Kossuth tér 16.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1860 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2851	<p>Kossuth tér 20.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1860 körül</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	<p>JELENLÉGI VÉDETSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2850	<p>Kossuth tér 22.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1860 körül</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	<p>JELENLÉGI VÉDETSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2849	<p>Kossuth tér 24.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1860 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthatójó, levéldíszes kőkeret, kovácsoltvas erkély geometrikus díszítéssel</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék/műemlék jellegű épület</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZ KEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2849 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a kőkeretről és az erkélykorlátról/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2848	<p>Kossuth tér 26.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk eredetű, romantikus 1860 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3163	<p>Mártírok útja 49.</p> <p>Görög katolikus templom ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk eredetű, átépítve 1868-ban berendezés: íkonosztáz, barokk-rokokó, 1759 szószék, copf, 18. sz. vége</p>		Védendő értékek:
			<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2864	<p>Petőfi u. 7.</p> <p>Református templom ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: copf, 1784-1789</p>		Védendő értékek:
			<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 571	Rákóczi u. 31. Szent Kereszt-kápolna ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk, 1710		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: .	Rákóczi u. 50. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		JAVASLATOK: ...



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2805	<p>Széchenyi tér</p> <p>Római katolikus plébániatemplom ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: késő barokk, 1768-1792 bővítve 1909-ben</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2804, 2870, 2871	<p>Széchenyi tér, Kossuth tér, Táncsics tér</p> <p>műemlék épületei együttesének környezete ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: műemléki környezet
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemléki környezet</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	JAVASLATOK: ...





Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1315/2	Széchenyi tér 1. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: barokk eredetű, eklektikus, 1860 körül	 	VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Városképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELJÚÍTÁS IDŐPONTJA: ...	 PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2835/2	<p>Széchenyi tér 2.</p> <p>étterem, lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: eklektikus, 19. sz. második fele</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, kőkeret, fakapu</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2835/2 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról és a kőkeretről/</p> <p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2832	<p>Széchenyi tér 8.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantikus, 1850 körül</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 1321	<p>Széchenyi tér 9.</p> <p>lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: klasszicista, 1831 részben átépítve</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>



Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2803	<p>Széchenyi tér 10.</p> <p>R. k. plébánia épülete ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: romantikus, 1852</p>		<p>VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:</p>
	<p>JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű</p> <p>JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>	 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>	<p>JAVASLATOK: ...</p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2888	Táncsics M. tér 2. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: eklektikus, 1870 körül		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: vakolatarchitektúra, faragott kőkeret, fakapu, faragott fa portálkeretezés
JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék/műemlék jellegű épület JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	* Részletes dokumentáció, felmérési anyag az 2888 hrsz 1-3 mellékletében /manuálék, felszerkesztett rajz a fakapuról, a kőkeretről és fa portálkeretezésről/ JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2887	Táncsics M. tér 4. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: kora eklektikus, 1880 körül		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
JELENLÉGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2735	Tompa u. 23. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...


Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 7093	Sátorlajújhely – Károlyfalva Rákóczi u. 49. népi lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
JELENLEGI VÉDETTSÉG: Városképi jelentőségű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...		PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i> PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i>	JAVASLATOK: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3535	<p>Sátoraljaújhely – Rudabányácska Bányácska u.</p> <p>Görög katolikus templom ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: késő barokk, 1774 bővítve 1930-ban</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		 <p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 6157	<p>Sátoraljaújhely - Széphalom</p> <p>Kazinczy Emléképület Kazinczy Kert ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: neoklasszicista, 1862 Ybl Miklós műve</p>		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: az emléképület és a hozzá tartozó park is
	<p>JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék JAVASOLT VÉDETTSÉG:</p> <p>VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:</p> <p>UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...</p>		<p>PINCE ELHELYEZKEDÉSE AZ ÉPÜLETBEN VAGY AZ INGATLANON: <i>felvétele szükséges</i></p> <p>PINCE: <i>további vizsgálat szükséges</i></p>



Jelenleg besorolás nélküli épületek

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2862	Kossuth tér 12. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK: kocsiáthajtó, kovácsoltvas erkélykorlát, díszített erkélykonzolok
			JELLENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2005 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védetség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 2882	Petőfi Sándor utca 10. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:		VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
			JELLENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2010 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 463	Móricz Zsigmond u. 9. lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	Védendő értékek:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2010 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:	Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: 3163	Mártírok útja 49. Görög katolikus parókia ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:	 	Védendő értékek:
			JELENLEGI VÉDETTSÉG: Műemlék jellegű JAVASOLT VÉDETTSÉG: VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...

Sorszám:	Cím, leírás, alapadatok, védettség:	Fotó, helyszínrajz, részletek:		Védendő érték leírása, javaslatok:
HRSZ: .	<ul style="list-style-type: none"> • lakóház ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:			VÉDENDŐ ÉRTÉKEK:
				JELENLEGI VÉDETTSÉG: nincs JAVASOLT VÉDETTSÉG: Helyi védelem VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2004 július UTOLSÓ FELÚJÍTÁS IDŐPONTJA: ...